

المعالية المالية المال

تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

ومعتمدة بمرسوم ملكي بتاريخ ١١ ديسمبرسنة ١٩٢٢ مصر صندوق البريد رقم ٧٥١ مصر

محاضرة انشاء قناطر نجع حمادى لخضرة صاحب العزة


جيب بك اراهيم

القيت بجمعية المهندسين الملكية المصرية يوم ٣ مايوسنة ١٩٢٩

7 - - / 49 / 12 AT Jan . F

#### ESEN-CPS-BK-0000000273-ESE

00426342



و المالية الما

تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

ومعتمدة بمرسوم ملكي بتاريخ ١١ ديسمبرسنة ١٩٢٢ صندوق البريد رقم ٧٥١ مصر


محاضرة انشاء قناطر نجع حمادى لخضرة صاحب العزة

جيب بك اراهم

القيت بجمعية المندسين الملكية المصرية

يوم ٣ مايو سنة ١٩٢٩

م . مصر ۱۹۸۲/۲۹/۱۶۸۲



حضرة صاحب الجلالة اللك يضع الحجر الاساسي لقناطر نجع حمادي في يوم ١٠ فبراير سنة ١٩٣٨

# مشروع انشاء قناطر نجع حمادی

ما تم من العمل لغاية ابتداء فيضان سنة ١٩٢٨

يبنت في محاضرتي التي القيتها على حضراتكم في سنة ١٩٢٧ الغرض الذي من أجله فكرت الحكومة المصرية في بناء هذه القناطر والفوائد التي تستفيدها البلاد منها . والآن أريد أن أبين لحضراتكم الاجراءات التي اتخذت في اتمام الأعمال في الموسم الأول الذي انتهى بانتهاء شهر يوليه سنة ١٩٢٨

طرحت عملية بناء القناطر المزاد العالمي وتحدد يوم ٢٥ ابريل سنة ١٩٢٧ لفتح العطاءات لبنائها وبناء فم الترعة الفؤادية وهي الترعة الرئيسية الغربية التي ستأخذ من امام القناطر. وقد اختلفت قيمة العطاءات بين الثين مليوزجنيه مصرى تقربها وثلانة مليون وماية الف حنيه - وقد كان

أقل عطاء للعمل مقدماً من شركة انجليزية شهيرة وهي « شركة السير جونجا كسون » وقيمة عطائها مليون وتسعماية ستة وسبمين الف و تسعماية خمسة و خمسين جنيها مصريا وقد انقسم مقدموا العطاءات الى مايأتي بالنسبة للأثمان ومواعيد اتمام العمل: —

١) شركة السير جون جاكسون ٥٥٥ر٦٧٩ر١وتتم المحل ف٧٣ شهر ٢) « برجر الالمانية ۹۲۶ره۳۰ر۲ « « ٤٤ « ۳) « لومبارديا الايطالية י אאנאדינץ « « אא «. ۲۹۹ر ۱۳۹۵ ه ٤) « هرسنت وشنيدر الفرنساوية 30 OM )) اعمال مرسيليا الفرنساوية ۰۷مره ۱۳۹۸ « D **2**人 الاساسات الانجايزية **۵. ۲۷٤۷۹ر۲ ۸** ٧) « السندريني وشركاه ۷ » ۲٫۵۲۹,۸۷۰ ٨) « بلفنجر الالمانية דיסנדאסנד « « « ٩) « عبود المصرية 

فكان من الطبيعي قبول مقدمي أقل عطاء وهي شركة السير جون جاكسون خصوصا وان شهرتها العالمية تساعد على ذلك

وقبل أن ابدأ في بيان الأعمال التحضيرية والثابتة من الريخ تسليم العمل الى المقاولين لغاية فيضان سنة ١٩٢٨ أقدم لحضراتكم بعض لوح من التصميمات التي عملت بمعرفة

المهندسين الاستشاريين للعمل وهم « الخواجات كود وفتزوموريس وولسن ومتشل »

( فاللوحلة الأولى ) تبين المسقطالاً فقي للقناطر كذلك فم الترعة الفؤادية والقناطر مكونة من ماية فتحة عرض كل منها ٠٠ر٢ متر وتختلف في مناسيب فرشها - فالعشرة عيون الأولى من الغرب المجاورة للهويس الملاحي منسوب فرشها ٠٥ر٨٥ والعشرة التي تليها منسوب فرشها ٥٠ر٥٥ والممانين الباقية ٥٠٠٠ وعرض الهويس الملاحي الواقع بالجهة الغربية للقناطر ١٦ متركباقي الأهوسة على النيل بحرى أسوان أي آنه کهویس قناطر اسنا وآسیوط ومنسوب فرشه ۵۸٫۵۰ وطوله من رأس البوابات الأمامية لرأس البوابات الخلفية ١٨٠٠ مرتر وأما سمك البغال فيختلف فهو في العشرة فتحات الغربية ١٢٥٥ متر وفي الباقي ٢٠٠٠ متر وبين كل عشرة عيون يوجد بغلة كبيرة بعرض ٠٠٠ع متر – وفي جميع الحالات سمك الفرش . . رسمتر وهو ما يكني لتحمل صفط القنطرة عند وجود فرق التوازن المقرر أي ٠٠٠ع متر مدة الفيضان و و مرع متر مدة الصيف والغرض من جعل فرش العيون الغربية منحطا عن الباقى هو لتحويل تصرف النهر الصيفى الى العيون المجاورة للهويس لضان الملاحة

(واللوحة الثانية) تبين قطاع عرضى للقناطر فى الفتحات التى منسوب فرشها ٥٥٠٨٥ وعليها أهم المناسيب والمقاييس ومنها ترون أنواع المباني فى كل جزء من أجزاء العمل سواء كانت بالجرانيت أو حجر العيساوية وكلها عونة الأسمنت فالخرسانة تحت العيون مكونة من نسبة واحد الى ستة أى واحد من الأسمنت وستة من الخرسانة وما بلزم لملء الحلايا من الرمل وقد وجدت نسبته ثلاثة تقريبا

وفوق هده الخرسانة كتل من الجرانيت مقاسها ٥٥٠ متر في ٢٥٠ متر سمك ماعدا الموضوع محر متر سمك ماعدا الموضوع شحت البوابات مباشرة فان مقاساتها ١٥٥٠ متر في ٥٧٥ متر في ٥٠٥ متر في ١٤٠ الغير في ١٥٥٠ متر ويلي الخرسانة في الارتفاع في الأجزاء الغير موجود بها جرانيت مباني بأحجار العيساوية بمونة بنسبة اثنين لواحد

والبغال مبنية بأحجار العيساوية أيضامن الداخل عونة

اثنين لواحد ومن الحارج بأحجار الدستور – وتجدون أن الواجهة في الأجزاء المعرضة لأكبر سرعة المياه بارتفاع مرح متر معمولة بأحجار الجرانيت. وقد وضع الجرانيت بعد د التجارب التي نتجت من قناطر أسيوط لمنع التاكل الذي ربما يحصل في هذه الأجزاء

وهناك في الأمام والخلف بالأطوال المبينة على القطاع العرضي كتل خرسانة بنسبة ستة لواحسد موضوعة على أحجار مبنبة على الناشف بسمك ٥٠٠٠ متر والغرض من وضع هذه الكتل هو حماية الفرش الأصم من أى تأثير لنحر المياه فيه

وهذه الكتل الخرسانية التي تعمل على حده محصورة بين حائط في الأمام وحائط في الخلف من الخرسانة بنسبة خمسة لواحد لمنع أي تأثير الهياه في أن يحركها من المحلات الموضوعة بها والخلايا بين الكتلة والتي تليها لايجب أن تزيد عن اثنين سنتيمتر وتترك خالية تتخللها المياه

وبعد الحائط الحافي توضع كتل وليس هناك ما عنع اذا حصل بها أى هبوط في المستقبل بسبب النحر خلفها فانها

يبطبيعتها ستنزلق في النحر وتكون كوقاية للحائط الخلني وقد وجد بالاختبار في قناطر أسيوط واسنا أنه لابد من وضع هذه الكتل لأنها ثابتة بدلامن الكيات الكبيرة من الدبش التي تلقي سنويا ثم تزيلها مياه الفيضان

ومقاس الكتل ١٥٠٠ متر في ١٢٥٠ متر في ١٠٠٠ متر في ١٠٠٠ متر أى ان وزنها حوالي أربعة طن ونصف للكتلة الواجدة ومبين على القطاع أيضا الستاير الحديدية التي وضعت في الأمام والخلف على الأبعاد المبينة على الرسم لتخفيف الضغط على الفرش من المياه التي تتسرب عند عمل حجز على القناطر

وقد كانت الفكرة الأولى الاكتفاء بصف واحد من الستاير في الأمام والخلف ولكن اقترحت الوزارة بدلا من وضع خط واحد (P) في الأمام أن يعمل خط آخر (Q) يبعد عن الأول ١٥٠٠ متر وتوضع خرسانة بنسبة خمسة لواحد بين خطى الستاير لضمان الحالة فيما اذا حصل تا كل للستاير الحديدية. وقد قدر عمر هذه الحدايد بحوالي مماعة سنة

وأما عقود القناطر بين الدراوى فعمولة من خرسانة الجرانيت بنسبة أربعة لواحد كما هو مبين على الرسم ماعدا الواجهة الأمامية والخلفية فهذه من أحجار دستورالعيساوية. كذلك العقد الواقع أمام محل الدرو ندات وتشغيل البوابات ومبين على هذه اللوحة أيضا قطاع عرضى عن الستاير الصلب الحديدية التي صار دقها في المواقع المبينة على الرسومات وهي مكونة من كر صلب ١٥ بوصة في ٥ بوصة وأقل سمك لها ١٠ ملايمتر. وأثقالها كالآتي . —

كيلو جرام الماتر الطولى للكمرات لاتقل عن ١٩٨٥ « « للوصلة بين الـكمرات لاتقل عن ٢٣٠٠٧

(اللوحة الثالثة) تبين القطاع العرضي للهويس الملاحي في نقطة اتصاله مع القناطر أي في الموقع الذي سيكون فيه الكوبري الموصل من القناطر فوق الهويس وسمك فرشه كما هو ظاهر من الرسم ٠٠٠٣ متر من الخرسانة أيضا بنسبة ستة لواحد ولكنه يختلف عن فرش القناطر بعدم وجود أحجار جرانيت فوق الخرسانة

وللهويس عتبة من الجرانيت . كذلك المحلات التي تدور بها البوابات من الجرانيت أيضا بدلا من عملها من الحديد كالمعتاد . و بآخرها من الجانبين رأسيا خشب من نوع (Greenheart) وهو من الأخشاب التي لاتتأثر من المياه أو من تغيير وجوده بين الماء والهواء وهو الخشب الوحيد الذي نزيد ثقله النوعي عن واحد

ويمر فى حيطان الهويس فتحات للمل والتفريغ وهى مبطنة من الداخل بخرسانة الجرانيت بنسبة اربعة لواحد وسقف المدخل خلف البوابات كذلك جوانب هذه الفتحات من خرسانة الجرانيت أيضا

(اللوحة الرابعة) تبين قطاع عرضى وقطاع و وجهة لفم الترعة الفؤادية. وهي الترعة الرئيسية الغربية الجارى حفرها الآن من امام القناطر لتغذية حياض غرب النيل ابتداء من أبي شوشه على بعد ١٦ كيلو متر تقريبا بحرى القناطر وستسكون هذه الترعة معدة لأن تحمل المياه الصيفية في المستقبل لرى المساحة المترتبة عليها من سوهاج الى ديروط وفم الترعة مكون من ستة فتحات كل فتحة ستة متر

وسمك الفرش ٠٠ر٤ متر في الاجزاء المعرضة لأكبر ضغط ومنسوب الفرش ١٥٠٠ ويلاحظ زيادة سمك الفرش عن القناطر وذلك نظراً لان القنطرة مصممة على فرق توازن ١٠٠٠ متر في الحالة التي يكون فيها منسوب النيل عالياً ومنسوب الترعة منحطا في أواخر الفيضان

والقنطرة فيما يختص بمواد بنائها مماثلة للقناطر تماما وقبل ان أترك مسألة التصميم أريد ان أبين ان الموازنات على القناطر تعمل بواسطة بوابتين لكل فتحة وارتفاع البوابات ممتر في العيون الواطية أي كل بوابة عمتر والعيون التي تليها ٧ متر والعالية ٢ متر مقسمة على بوابتين متساويتين في الارتفاع لكل فتحة

وكان بودى ان أبين بالتفصيل التحسينات التي أدخلت على تصميم هذه البو ابات والفرق بينها وبين بو ابات القناطر الاخرى ولكني العشم أن تكون الحدايد موضوع لمحاضرة أخرى حتى يمكني ان أبين بالتفصيل طريقة بنائها وبناء وتشغيل بوابات الهويس وملحقاتها أيضا

قامت الحكومة قبل طرح العمل في المناقصة في انشاء مبانيها للسكن والتي قسمت الى مبانى دائمة ومبانى مؤقتة فالمبانى الدائمة عبارة عن مكتب واستراحة فو قه ومنازل تكفي للموظفين الذين سيكلفون بمراقبة وتشغيل القناطر بعد مهوها فنهامسكن لمدير الاعمال وآخر لمساعده ثم المهندس الميكانيكي ورئيس المخازن ومساعدالمهندس الميكانيكي والكتبة وقد استعملت هذه المبانى لسكن الموظفين الفنيين المكافين بمراقبة العمل بالقناطر. وقد تسكلفت هذه المبانى حوالى ٣٠ الف جنيه

وخلاف هدده المباني الدائمة قامت الحكومة أيضا بانشاء مستعمرة مؤقتة من مبانى الطوب الني لسكن باقى الموظفين الفنيين والكتابيين

ونظرا لبعد نقطة القناطر عن اقرب نقطة بوليس قد انشأت مصلحة الرى محلا للبوليس وكذلك مختب للتلغراف والبوستة والتليفون . . . الخ وقد تكافت هذه المبانى المؤقتة حوالى ٢٥ الف جنيه بخلاف عمن الأرض الفضاء وتشغل مساحة قدرها ٢٥ فدان عا في ذلك الارض الفضاء

#### ابتداء القمل بمعرفة المقاول

استلم المقاول العمل في شهر يونيه سنة ١٩٢٧ فقام وكيله ومن معه من الموظفين الفنيين وعدده (٥٣) موظفاً إلى نقطة بناء العمل واقاموا في باخرة إلى أن تم بناء المنازل المعدة لسكنهم وهي من نوع مباني الحكومة المؤقتة مبنية بالطوب الني – وقد تم بناؤها في أوائل اكتوبر سنة ١٩٢٧ أي بعد الربعة أشهر وهي سرعة تذكر

وقد كان يتعين على المقاول أن يقوم بهذه السرعة نظرا التعهده في تهو بناء القناطر في ثلاثة سنوات تنتهى في اغسطس. سنة ١٩٣٠

ولا يمكني بأسهاب أن ابين الاعمال التمهيدية الكثيرة. التي قام بها المقاول في المدة من يونيه سنة ١٩٢٧ إلى نوفمبر من نفس السنة – ولكني أبين أهمها وهذه الاعمال مبينة على اللوحة الخامسة

قسم المقاول الأراضي التي وضعت تحت تصرفه ومساحتها ٨٣ فدان الى جملة اقسام ا ـ ب ـ جـ د ـ هـ فالمساحة (١) هي عبارة عن المثلث الواقع بين السكة الحديد الاميرية الآتية من محطة مواصلة الواحات لموقع القناطر والتي انشئت خصيصا لهذا الغرض ومساحم استة افدنة. وقد استعمل المقاول هذه المساحة لوضع الحدايد والالآت الواردة من الخارج كالاوناش والوابورات والطلمبات وكل ما يردمن هذا النوع بطريق السكة الحديد وبني في نفس المثلث ورش الحدادة والنجارة والمخازن للادوات المستهلكة وعزن للاسمنت أيضا. وعمل به بئر ارتوازي وخزان لتغذية جميع منازل الحكومة والمقاول عمياه للشرب

وقد وضع المقاول في المثلث المدكور جملة خطوط سكة حديد لتفريغ المهمات من القطارات كما هو مبين على اللوحة غرة ٥ وهذه الخطوط متصلة بجميع انحاء العمل وكدلك بالميناء والمساحة (ب) وهي ٢٠ فدان مشغولة بمنازل مؤظفي المقاول والكنتين

والمساحة (ج) وهي ٣٤ فدان مشغول جزء منها بمباني موظفي الحكومة وهي المباني الداعة والجزء الواقع بين المنازل مشغول بعمات المقاول الحديدية وهي عبارة عن كميات كبيرة

من الستاير الحديدية وبوابات القناطر وملحقاتها والقطع التي تتركب منها بوابات الهويس والكوبرى المتحرك

والمساحة (د) وهي عبارة عن ١١ فدان يستعملها المقاول لتشوين مهات البناء من دبش ودقشوم ورمل وبها أيضا محل تشغيل الكتل الخرسانة التي توضع أمام وخلف الفرش وفي هذه المساحة أيضا مولد القوى عبارة عن وابورين كل منهما قوة ٢٠٠ حصان لتوليد الكهرباء لتشغيل جميع ماكينات العمل من طلمبات وكراكات والحبال المعلقة وكذلك لتوريد المياه وللأنارة . . . . الخ

والمساحة (ه) ومقدارها ٣٧ فدان مشغول جزء منها قدره ٢٥ فدان بالمستممرة المؤقتة للحكومة والمستشنى والباقى وقدره ٢١ فدان يشغله المقاول كحوش لتشوين أحجار الميساوية أو اسوان بطريق النيل المستور الواردة من محاجر الميساوية أو اسوان بطريق النيل وبهذه المناسبة يحسن بيان أن المستشنى يسع ٤٠ سريراً منها ٣٠ درجة ثالثة والباقى درجة ثانية وأولى

وقد وضع المقاول رصيف لتفريغ المراكب في الموقع المبين على اللوحة الخامسة والمعمات التي ترد بهذا الطريق هي الاحجار بكافة أنواعها والرمل والزلط وجزء كبير من الاسمنت والمواد الغير مستعملة التي ترد من الخارج

وللدلالة على أن المساحة التى وضعت تحت تصرف المقاول هى تكاد تكون أقل ما يمكن أن بعطى اليه قد قام باستئجار مساحات أخرى لتشوين بعض مهمات فى الجهة البحرية من الميناء كذلك بجوار جسر النيل لبناء مساكن لبعض عماله

وعلاوة على المساحة التي أعطيت اليه في البر الغربي فقد استلم المقاول أيضاً مساحة قدرها ١٨ فدان في البر الشرقي للنيل مما يجمل المساحة كلما ماية فدان وواحد

الآلات الحديدية اللازمة للقيام بمختلف الأعمال وأهمها . \_ الآلات الحديدية اللازمة للقيام بمختلف الأعمال وأهمها . \_ الآلات الحديدية اللازمة للقيام بمختلف الأعمال وأهمها . \_ المديدية اللازمة للقيام بمختلف المديدية اللازمة للقيام بمختلف الأعمال وأهمها . \_ المديدية اللازمة للقيام بمختلف المديدية المديدية اللازمة للقيام بمختلف المديدية اللازمة للمديدية المديدية اللازمة للمديدية المديدية المديدية اللازمة للمديدية المديدية المديدية اللازمة للمديدية المديدية المديد

- ١) اوناش متحركة لرفع أثقال عشرة طن
  - » ~ ~ » » (Y
- ٣) مدقات بخارية للستاير الحديدية سواء كانت من المراكب أو على قضبان سكة حديد

- ع) طلمبات تدار بالمكرباء لنزح المياه مختلفة الاحجام من بوصة ٤ الى بوصة ١٢
  - ه) طلمبات للحفر في الرمال
  - ٦) طلمبات تدار بما كينات البترول
  - (Concrete mixers) خلاطات للخرسانة (Concrete mixers)
    - ( mortar mixers ) خلاطت للمونة ( ۸
      - ۹) وابورات سكة حديد
        - ١٠) ماكينة لضغط الهواء
      - ١١) براميل لخلط الاسمنت اللباني
  - ١٢) صنادل لنقل الاحجار من العيساوية لموقع العمل
    - ١٣) والورات بحر جرارة للصنادل
    - الماكينات لورشة الحدادة والبرادة والنجارة
- ه در الماء على الاعمال الخوريع الماء على الاعمال الخوريع الماء على الاعمال الخوريع الماء على الاحمال الخوري الماء هي الالآت المهمة ولكن حصرها كلها يستغرق بيانا طويلا ليس هذا مجله

## خط القاعدة الرئيسى

عمل هذا الخط الرئيسي ( Base line ) على جسر النيل الغربي امام مساكن الحكومة طوله مماريج وقد صار مراجعة طوله بمعرفة عمال متدربين من مصلحة المساحة وفي اطرافه والوسط كتل مباني مربعة موضوع بداخلها مسامير المقاس الدقيقة – وهذا الخط نرجع اليه في كل اعمال المقاسات اللازمة وتخطيطها بين البر الشرقي والبر الغربي

#### المصوارى والحيال المعرثية لنقل المهمات

ربما تكون هذه اول مرة استعملت فيها هذه الحبال الممدودة بين البر الشرق والبر الغربي في القطر المصرى بالنسبة لطولها . فأنى على ماءلمت يوجد مثيلها على شواطىء البحر الأحمر في مناجم الفوسفات ولكنها فيما يختص بالطول بين الصوارى أقل بكثير من الموجودة بقناطر نجع حمادى . تتكون المجموعة من عشرة صوارى ارتفاع كل مها ١٨٦٧ قدم خسة في كل شاطىء وموزعة بالنسبة لمواقعها بحيث قدم خسة في كل شاطىء وموزعة بالنسبة لمواقعها بحيث تضمن توزيع المهمات على كل نقطة من العمل فثلاثة من تضمن توزيع المهمات على كل نقطة من العمل فثلاثة من


هذه الحبال ممدودة فوق كتلة مبانى القنطرة والباقى فوق امتداد الفرش وقوة حمل كل منها خمسة طن

وعلاوة على الصوارى المذكورة فيوجد لكل منها صارى آخر مرتفع قليلا فوق الارض فى اعلاه كشك يشغله العامل المختص. وفى هذا الكشك جميع المفاتيح اللازمة كالمستعمل لعمال بلوك السكة الحديد والتشغيل بواسطة الكرباء . وطول الحبل الرئيسي ٣٢٠٠ قدم وقطره / ٢ بوصه مشدود من الحانبين بشدادات قوية مدفونة فى كتلة كبيرة من الخرسانة


و يمكن لكل من هده الصوارى أن تتحرك حسب الطلب من الجانبين من كل جهة بمقدار اكثره ٢٥ قدم ويوجد خلاف هدا الحبل الرئيسي حبال مختلفة الاحجام لشد و تنزيل الاثقال في المواقع المطلوبة

و تبین الصورة نمرة ۲ صاری من هذه الصواری جاهزا للرفع بعد أن تم تركیب جمیع أجزائه وهو ممدود علی الارض و تبین الصورة نمرة ۳ طریقة رفعه بواسطة البكر أولا ثم بواسطة الونش الی أن یرتفع ویصل للاً تجاه الوأسی تماما


كم هو مبين بالصورة غرة ع وهو في تركيزه على كوره من الصلب المتين عكنه أن يتحر لاعليها في اتجاهين كما نوهنا



صورة نمرة ٢



صورة نمرة ٣



صوره غرة ٤


#### عمل السرود للفصل الاول

كان من المحتم على المقاول لتجفيف قاع النهر في الفصل الاول الذي كانعازما فيه على بناء الهو يس الملاحي والعشرين

فتحة النربية أى المنحطة الفرش أن يبدأ في عمل المد


فابتدأ في دق الستاير من نوع (Larssessen) في انوفير سنة ١٩٢٧ على أن يتم عمل السد في ظرف شهرين من الستاير المذكورة ومن الزكايب والأثربة حول الستاير، ولكن انحط النهر بسرعة لم تمكنه من دق الستاير كما أراد في الضلع القبلي فاكتنى في هذه الحالة بعمل سد من التراب والزكايب ولكنه اسبتمر في دق الباقي من على صنادل بحرية في الجناحين الشرق والبحري

والصورة نمرة ه تبين طريقة القاء الاتربة لعمل السد من العربات السكبيرة القلابة بعد أن تم دق الستاير المنوه عنها




صورة غرة

# و تبين الصورة نمرة ٧ و نمرة ٨ طريقة دق هذه الستاير. من الصنادل بواسطة الما كينات الخاصة بذلك




صورة غرة ٧



صورة عرة ٨

و عناسبة ستاير ( Larssessen ) تبين الصورة عرة ٢ استعمال هذه الستاير لعمل المينا إذانها وضعت فوقخوازيق من الخشب وملئت بخرسانة الاسمنت وأصبحت صالحة لمرور قطارات السكة الحديد والاوناش عليها لرفع المهمات من المراكب ووضعها في العربات استعداداً لنقلها الى المحل المطلوبه فيه



صورة نمرة ٦ و تبين اللوحة نمرة ٦ قطاع السد الذي عمل ولو أنهأ ثناء

التنفيذ لم يمكن أن يقام السد طبقاً للقطاع تعاما بسبب انحطاط النهر في الضلع القبلي والاكتفاء بالاتربة بدلا من الستاير والأتربة . وعلى اللوحة نمرة ١ موقع السد بالنسبة لعمل الفصل الأول وبمجرد أن تم عمل السد في ٢١ ديسمبر سنة الفصل الأول وبمجرد أن تم عمل السد في ٢١ ديسمبر سنة ١٩٢١ ابتدأ المقاول في نزح المياه من داخل السد بواسطة الطامبات وكان عددها في أغلب الأوقات كما يأتى : \_


عسدد

ه طلمبة بوصة ۱۲ « « ۸ اشتغلت ليلا ونهارا باستمراز ۱ « « ۲

وانحطت المياه الى أوطاها داخل السد الى منسوب و مرده في وم ٢٤ مارس سنة ١٩٢٨ بينماكان منسوب المياه في النيل في ذلك اليوم هو ٢٥ و ٢٠ واستمرت المحافظة على هذا المنسوب داخل السد بواسطة الطلمبات

## دق الخوازيق أو السنار الحديدية الثارة


أول أعمال دق الستاير الحديدية الرئيسية للهويس كان يوم ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٧ وهذه الستاير هي المنوه عنها في اللوحة نمرة ٢ وتبين الصورة نمرة ٩ عملية دقها بواسطة الماكينات الارضية على قدم وساق نظراً لضرورة اتمام دقها قبل أن يمكن حفر الارضية للمنسوب الواطي وهو ١٥٠٥ فبل أذ بدونها تنزلق الأثربة ويتمذر المحافظة على الميول فكان من المحتم أن تدق أولا والا لكان من الضروري القيام بحفر كميات اكبر بسبب عمل ميول جانبية



الصوره عرة (٩)


وقد كانت هذه الستاير اثناء دقها تنحرف عن الآنجاه الرأسي الذي كان يجب أن تأخذه مما دعى الى استعمال ستاير خاصة عريضة من أعلى ودقيقة من آخرها من أسفل أو العكس وهذه الستاير الخاصة كانت تحضر في ورشة القناطر بواسطة قطع ستارتين من الوسط ثم برشمتها بحيث تعطى المقاس المطلوب لاعتدال خط انجاه الستاير وكان من الضروري اثناء دق هذه الستاير وضع اخشاب ١٢ في ١٢ بوصة افقيا على سطح الارض ووضع الستاير بين هذه الاخشاب حتى لا تنحرف عن تخطيطها

والصورة عرة ١٠ تبين انحراف الستاير اثناء الدق




الصوره نمرة (١٠)

والصورة غرة ١١ تبين دق الستاير للهويس بواسطة الماكينة الخاصة وقد استعملت الاوناش للدق ولكنهاكانت متعبة وكانت تعرض الستارة لتغيير اتجاه خط سيرها الرأسي لصعوبة جعل الدقاقة (hammer) داعًا رأسية




الصوره غره (۱۱)

وقد حصل اثناء الدق ان أبحرفت بعض المتاير لدرجة استلزمت استخراجها والصورة نمرة ٢٢ تبين الماكينة الخاصة برفع هذه الستاير




الصوره عره ۲۲

# وصادفتنا اثناء الدق ارض صلبة كانت سبباً لتلفرأس بعض الستاير كما هو مبين بالصورة نمرة ١٣




الصوره غره ۱۲

### ر والصورة نمرة ١٤ تبين أحد الستاير الذي حصل فيه كسر رأسي اثناء دقه



الصوره نمره ١٤

والصورة نمرة ١٥ تبين تماصيل الماكينة المستعملة لاستخراج مثل هذه الستابر



السوره نمره ۱۰ وكانت كمية الحدايد التي صار دقها حول فرش واجتحة الهويس حوالي ۱۵۰۰ طن ثم دقها في المدة بين ۲۷ ديسمبر

سنة ١٩٢٧ وبين ١٢ يونيه سنة ١٩٢٨ — أى حوالى ستة أشهر بعضها بالمأكينات وبعضها بالأوناش وليس هذا معناه أن الدق استمر كل المدة

بعد أن تم دق جزء كبير مما يلزم للهويس من هذه الستاير ابتدأ العمل في دق الخطوط للقناطركما هو مبين على اللوحة نمرة ٢ بعد أن حفر جزء كبير من الأثربة قبل ذلك ونظرا لطبيعة الأرض الرملية لم نجد ما يمنع من استعمال المياه لسهولة تنزيل الحدايد داخل الارض وهدذه الطريقة هى المعبر عنها ( water jet ) فقد ثبت بالاختبار أن طبيعة الأرض الرملية التي تتفكك تحت تأثير المياه تعود الى حالتها عجرد رفع المياه عنها فكانت السباير اثناء دقها تساعد بواسطة المياه انزولها.وقد احضرت ماكينة خاصة لدق الخطين (P) و (Q) من هذه الحدايد دفعة واحدة فالماكينة عبارة عن صاريين يبعد الواحد عن الآخر بالمسافة المقررة بين الخطين وهي .٥٠ و عكنها دق الخازوقين دفعة واحدة بواسطة حقاقتين المساد ا

والدقاقات التي استعملت هي كلها من صنع (Piling Co.)

والمعير عنها بنمرة ٦ وثقلها طن وربع تقريبا وقد ابتدأ العمل في دق خوازيق العشرين فتحة في يوم ١٧ مارس سنة ١٩٢٨ وتم نهوها في شهر ما يو سنة ١٩٢٨

### حفر الاتربة للهوائسي والقناطر

اجتهدنا اثناء علو مياه النهر وقبل أعام السد أن نوفع كل ما عكن من الاتربة بواسطة طلمبات الرمل فاستعمل لهذا الغرض طاميات على صنادل خاصة الى أن تم السد وانحطت المياه وأصبح مستحيلا استعمال هذه الطامبات لحفن الأتربة خصوصا وانناكنا في احتياج الى جفاف داخل السد للابتداء في الاعمال الثابتة كدق الستاير واتمام الحفر فبمجرد جفاف داخل السد ابتدأ العمال في الحفر باليد كالمعتاد داخل منطقة الهويس ثم داخل المنطقة التي كان مزمع أن يبني فيها العشرين فتحة من القناطر ولكن لماظهر في شهر ما يو سنة ١٩٢٨ أنه أصبيح من المستحيل أن يتم عمل الهويس والعشرين فتحة اقتصر الحفر على العشرة عيون الواطية بعد الهويس مباشرة

وقد كان أصعب الأجزاء في عملية الحفر المسافة المحصورة بين خطى الحوازيق (P) و (Q) والمعبر عنها بكامة المحصورة بين خطى الحوازيق (P) والمعبر عنها بكامة (cut off) فان ضيق المسافة بين الحطين جعلت حفرها بواسطة مستحيلا فالط يقتين التي استعملت هي حفرها بواسطة طامبات الرمل أو الكباش وفي كاتا الحالتين وجدنا من الضروري وضع سنادات (Struts) بين خطى الحوازيق لمنع أعلاها من الانقلاب للداخل


ووجدنا من الضرورى أيضا أن لايبق الحفر طويلا قبل وضع الخرسانة فيه لأن بقاءه كذلك سبب هبوط الأرض حول الستاير من الحارج وارتفاع قاع الحفر من الداخل أى دخول كميات جديدة من الرمل فكنا عجرد نهو الحفر والوصول المنسوب تكون خلاطات الحرسانة جاهزة لوضعها بو اسطة جرادل مقفولة خاصة (Skips) مستطيلة الشكل تفتح عند ما تصل الى منسوب القاع

#### عمل الكتل الخرسانة

قبل أن أبين لحضر أنكم ما تم في رمى الخرسانة أريد أن أبين الطريقة التي اتبعت في عمل الكتل الخرسانية فقد كان

مفروضا عملها داخل صناديق من الخشب تفك بعد أن يشك الأسمنت ولكن المقاول فضل أن يعمل هذه الصناديق من الحديد حتى لاتتعرض للتلف بسرعة وهي على جزئين مربوطة بمسامير قلاووظ يمكن فكها بعد نهو مأموريتها

والصورة نمرة ١٦ تبين طريقة رفع القوالب من حول الكتل عرف التكتل




الصوره غره ۱٦

وتبين الصورة أيضا الخلاطة التي استعملت في خلط الخرسانة

والمدة المقررة لفك الصناديق من حول الخرسانة على الأقل ٣٦ ساعة وتبق محلها مبللة سبعة أيام ثم ترفع الى محل التخزين ولا يجب استعالها إلا بعد شهر من تاريخ عملها بعد أن تكون مغطاة بزكايب مبللة مدة لاتقل عن عشرة أيام ويلاحظ أنها في أثناء التخزين لاتوضع على بعضها بل تبرك خلايا لمرور الهواء لاتقل عن خمسة سنتيمتر من كل وجهات الكتل

وطريقة رفع الكتل الى محل التخزين بواسطة الاوناش والصورة نمرة ١٧ تبين حادثة حصلت فى أثناء هـذا العمل يسبب ارتفاع الكتل وارتكاذ ذراع الونش عليها مما سبب كسره وسقوط الكتلة



الصورة غرة ١٧

ويوجد ثقب في كل كتلة يترك لاستماله بعد ذلك لرفعها بواسطة (Lewis) سواء كان بالاوناش أو بالحبال المدادة لنقطة العمل على القناطر ، وقد أمكن عمل ٨٨ كتلة في اليوم بواسطة خلاطتين . مع العلم بأن عمل هذه الكتل كان على فرشة طويلة من الحرسانة سمك ٠٠٠ و تكفي لتخزين مايتم عمله مدة خمسة أيام

#### رمى خرسان الهويسى والعشرة عيود

خلط الخرسانة اللازمة للهويس وعيون القناطر عمل والسطة الاربعة خلاطات الثابتة والمركبة في الموقع المبين على الرسم عمرة و كفاءتها ياردة مكعب لكل خلاطه وتعمل كل خلاطة منها نحو ١٥٠ متر مكعب في اليوم وقد الضطر رنا في أغلب الاوقات لتشغيل هذه الخلاطات ١٨ ساعة الميكن نهو الخرسانة في الميماد


والصورة عرة ١٨ تبين نزول الخرسانة من الخلاطات الى الجرادل المعدة للانتقال بواسطة الحبال المدادة الى موقع الممل




الصوره عرم ۱۸

وفى اثناء رمى خرسانة الهويس ولقربه من الخلاطات استعملنا طريقة نزول الخرسانة المخلوطة الى عربات ديكوفيل ثم منها الى عربات أخرى على المنسوب الواطى و بعد ذلك ترمى في محلها

## والصورة نمرة ١٩ تبين طريقة رمى الخرسانة بواسطة هذه العربات .كذلك الصورة نمرة ٢٠




الصوره تمرة ١٩




الصورة نمرة ٣٠

وفى بعض الأجزاء وخصوصاً فى رمى الخرسانة فى الحوائط حول الهويس أوأمام وخلف القناطر استعملنا جرادل خاصة يمكن تازيلها تحت المياه الى المنسوب المقررثم تفتح عند وصولها للقاع

# والصورة نمرة ٢٦ ونمرة ٢٢ تبين خــلاطة متنقلة وكذلك جردل من الجرادل التي استعملت لهذا الفرض




الصورة نمره ۲۱



السورة نمرة ٢٢ وعلاوة على استعمال الجرادل المردعة لنقل الخرسان من الخلاطات الى مواقع العمل فقد استعملت جرادل مخروطية الشكل كالصورة نمرة ٣٣ والباب الذي تنزل منه الخلط في قاع الجردل وهو عبارة عن مخروط بارز يرتفع أو ينخفض بواسطة قلا ووظمتصل بدائرة في الجنب وقد وجدنا بالاختباد

أن هذا النوع الأخير من الجرادل هو أحسنها استعمالا مع الحبال الممدودة وذلك انزول الخرسانة تدريجيا منه وبذلك لا يرتفع عن الأرض دفعة واحدة و تؤثر على الحبال وأما الجرادل المربعة والتي يفتح بابها دفعة واحدة فهذه تسبب اخفاض وارتفاع سريع Sway في الحبال الممدودة بين الشاطئين




الصورة عرة ٣٧

وقد كانت كمية الخرسانة التي عملت في الهويس وحده من سختلف العينات تقريبا ٢٥ الف مترمكعب وكمية الخرسانه التي وضعت في فرش العيون العشرة حوالي عشرة الاف متر مكعب أي أن اجمالي ماتم في الفصل الأول ٣٥ ألف متر مكعب تم عملها في المدة بين ١٧ مارس سنة ١٩٢٨ و١١ يوليه سنة ١٩٢٨ أي ١٢٠ يوما يدخل فيها أيام الجمع والأجازات والكمية التي كان يحملها كل جردل من الجرادل المربعة ٣٠ر١ متر مكعب من الخرسانة والجرادل المخروطة ٣٠٠و١ متر مكمب أيضًا. وحيث أن كمية ما تخلطه الخلاطة هو ياردة مكممة فكان ولا بدمن وضع خلطتين في الجردل الاول وهذا لا ضرر منه لان المدة التي يعمل فيها هذا لا تزيد عن خمسة دقائق - وكان المفروض ان الحبال المدادة يمكنها نقل وتفريغ واعادة الجردل في مدة ستة دقابق ولكنها في الفصل الاول نظراً لضرورة وضعها في محلها تماما وعدم خبرة السائقين الخبرة الكافية كانت تأخذ لغابة ١٥ دقيقة

ورمى الخرسانة فى الهويس عملت على ثلاثة طبقات أى ان الطبقة الاولى بسمك متر والاثنين التى تليها كذلك وكنا الاحظدامًا الالحاصات الطبقة الثانية تقع في وسط المسطح الاول والثالثة كذلك حتى لا يكون هناك لحامات رأسية مستمرة وقبل الابتداء في رمى الحرسانة اليومية توضع في آخر ما ينتظر اتمامه فو اصل من الحشب وعند رمى الطبقة الثانية يسير تنقير محل هذه الفواصل الرأسية وتنظيف السطح تماما قبل الرمى

وقد استعملت طرق مختلفة لرمى الخرسانة فى (cut off منها رمى دبش على الناشف ووضع مواسير رأسية ثم عمل ساقية الاسمنت تحت الضغط واستعمل كذلك رميها داخل ماسورة مربعة باستمرار ولكن ظهر ان احسنها واضمنها وضع الخرسانة داخل الجرادل وتنزيلها تحت المياه وفتحها عند ما تصل للقاع

والصورة عرة ٢٤ تبين مدخل فتحة ملء الهويس وهي معمولة من خرسانة الجرانيت كذلك حوائط وعقد هذه الفتحات



الصورة نمرة ٤٢


وقد تبين لنا اثناء رمى الخرسانة انه بمجرد أن تغطى مساحة خاصة فان مياه الرشح المستمرة تخرج من باطن الارض فلا تجد محلا لها بسبب وجود الخرسانة فتخرج من تحتها أى الى الجزء الغير مغطى بالخرسانة فكان ولا بدمن استعمال

برانخ فخار مفتوحة الوصلات لاخذ المياه الواردة اليها والموجودة بمنطقة رمى الخرسانة الى الطلمبات. وهذه البرابخ قطرها ٢٥٠٠ متر من البرابخ المستعملة عاديا للرى فى الارياف ثم فى اركان الخرسانة المنتهية وضعنا ماسورة رأسية قطر عبوصة ليمكن ملء كل الخلايا بالاسمنت اللباني الذي سيأتى وصفه بعد ذلك

### انتهاء المبانى فى الهويسس والقناطر

ابتدأنا في عمل المباني في يوم ١٤ ابريل سنة ١٩٢٨ وكان في الوقت نفسه جاري اتمام الخرسانة في الاجزاء الاخرى أي ان الخرسانة والمباني كانت سائرة في وقت واحد وابتدأنا بوضع احجار الجرانيت في مدخل الهويس

والصورة نمرة ٢٥ تبييت وضع بعض احجار الجرانيت في مدخل الفتحات المخصصة لكسح الطمى والمل ايضا



الصورة غرة ٥٧

وقد لاحظنا و تبين لحضرات كم انه من الضرورى مل أى خلايا تكون قد حصلت تحت الخرسانة كذلك مل جميع المواسير والبرامخ التي وضعت تحتها بالاسمنت اللباني ويعوزني الوقت لان أبين بالتفصيل الطريقة التي اتبعت ولكن لو نظرتم الى الصورة عرة ٣٠ تجدون القزان الذي استعمل في مل عده الحلايا بالاسمنت بواسطة الهوا المضغوط استعمل في مل عده الحلايا بالاسمنت بواسطة الهوا والمضغوط


الذي أمكنا الحصول عليه بماكينة مخصوصة مبينة في الصورة نمرة الم

وانى الآن جارى تجهيز مذكرة عن الطريقة وكميات الاسمنت التى استعملت والضغط الذى اعطى لها . وارجو أن تكون موضوع رسالة للجمعية فى أقرب وقت – وغاية ما أريد بيانه الآن اننا وجدنا ان ضغط عشرة ارطال للبوصة المربعة كان كافيا لهذه العملية على أن يصير تجربة المواسير تحت ضغط ٣٠ رطل للبوصة المربعة بعد ذلك . وحيث أن جميع الخرسانة محصورة داخل الخوازيق فلم يكن هناك خوف لتسرب الاسمنت الى الخارج




الصورة نمرة ٠٣

وليس هناك في عملية إقامة المبانى ما يدعو للاطالة فاحجار «الدستوركانت جاهزة ومنحوتة فى المحاجر ومنمرة لوضعها فى المحل المعد لها سواء كانت من حجر الجرانيت أو حجر «العيساوية والمبانى من الداخل تعمل فى الوقت نفسه مع




ملاحظة أن الدروندات الحديد لبغال القناطر وضعت بعد أن تم بناء وتجهيز المحلات اللازمة لها ووجهات الهويس والبغال كلها مبنية من نوعموازيك والعقود من الحجر المنحوت . كذلك واجهات البغال سواء كان في الهويس أو القناطر فالصورة نمرة ٢٦ تبين واجهة البغلة الرئيسية الشرقية للهويس كما بنيت والصورة نمرة ٢٧ تبين عقد مدخل الفتحة المخصصة لوضع مقاييس الرخام بها .

الصوره عرقه ٢



الصوره عرة٧٧


وفى وقت من الاوقات عند ما رأينا ضرورة نهو العمل قبل حلول الفيضان كان لدينا نحو من ٢٥٠ بناء ومكمب المبانى التي عملت لغاية قطع السدكانت ٣٩٠٠٠ متر مكمب تقريباتم بناؤها في ٩٨ يوماوقطع السدف٣٢ يوليه سنة ١٩٢٨ والمورة عرة ٢٨ وغرة ٢٩ تبين تقدم المبانى في الهويس والقناطر والصورة عرة ٢٨ وغرة ٢٩ تبين تقدم المبانى في الهويس والقناطر



الصوره غره ٨٠

وقد ارتفعت مياه الفيضان لدرجة حتمت علينا قطع السد في يوم ٢٣ يوليه سنة ١٩٢٨ عندما وصل منسوب النهر الى ١٠٠٠ وقد تم قبل ذلك رفع جميع الآلات الداخلة في السد من أو ناش وقضيان ومواسير مياه . . . الح


وقبل أن أختم بياني أريد أن اقول ان الاحتياطات التي اتخذت للمحافظة على ما تم من العمل مدة الفيضان أنت بالفائدة ولم يحصل أي ضرر لمباني من حلول فيضان سينة



الصوره نمره ۲۹ النقط التي أرجو أن أبينها بالتفصيل في محاضرتي القادمة

واللوحة نمرة ٧ تبين طريقة المحافظة على ما تم و قبل أن أختم محاضرتى أريد أن ابين بالاختصار المجهود الذى عمل فى فتح محاجر العيساوية فهو مجهود كبير وبعض الصور المرفقة تبين.


أولا\_المنحدرالذي عمل بنسبة واحدالي خسة الزول العربات مملة من أعلا المحجر الى أسفل ومبين ذلك في الصور نمرة ٢٦ و٣٠ مملة من أعلا المحجر الى أسفل ومبين ذلك في الصور نمرة ٢٦ و٣٠



الصوره نمره ۲۲

بواسطة الانحدار فقط فالعربة النازلة في الوقت نفسه ترفع أخرى فارغة الى أعلا وفي أعلا المنحني توجد الفرامل الضمان هذا النظام


وقد كان أغلب الخرسانة الواردة للقناطر مكسرة



الصوره نمره ۴۴

بواسطة ما كنتين على شاطىء النهرتلقي فيهما الأحجار وفي داخلهما غربال لحجز الخرسانة الكبيرة الحجم والباقي بتلقاه العمال لوصعه على الصنادل

وقد أمكن الحصول من هذه الكسارات على كمية مقدارها ٠٠٠ طن يوميا في المتوسط




الصورة عره ٣٣

ولدى المقاول أسطول مكون من ثمانية بواخر لقطر الصنادل ويسع الصندل ٢٠٠ طن من الأحجار أو الحرسانة وكذلك ١٦ صندل – هدذا علاوة على استعماله المراكب الشراعية عند الضرورة



الصوره نمرة ٣٥ وقد تبين اشكال القاطرات والصنادل في الصورة نمرة ٣٥ ٣٥ ونمرة ٣٦


وأرجو أن أكون قد بينت النقط الأساسية للعمل في محاضرتي هذه وتعوزني الآن الأرقام الكثيرة التي تحصلنا عليها سواء كانت للعمل أو التجارب التي عملت في معمل



الصوره تمره۲۳


التحليل بالقناطر والتي أرجو نشرها في أول فرصة وأرجو أن أنوه بالتشجيع الذي لاقيناه جميعا في عملنا من حضرة صاحب الجلالة الملك في حضوره لوضع الحجر الأساسي واستمرار العمل تحت رعايته السامية كذلك العطف الذي نلاقيه في كل الأوقات من حضرة صاحب الممالي الوزير ونسأل الله أن يوفقنا لاتمام ما ابتدأ با به وأن نتمكن من الانتفاع بهذا العمل في أغسطس سنة ١٩٣٠ كي من الانتفاع بهذا العمل في أغسطس سنة ١٩٣٠ كي

قطاع عمش المناوميس عندمحور العبّاطر مقياس ۱۹۲۰۰




عملالهندسيره الاستشاريبره «الخراجات كرد فتذموربس ولسن وتشنيل

## قطاع علىمحورا ننزعه



. الخواجات كوه قدٌ موديس، ولسن ومشل الإعراء طلق الأعراء المالي (الروا المالية الما

## فطاع عسرضي للسد



## وسميه بن طريقة للحافظة على الم من الأعال فالفصل الأول

